



# 電源ボタンを押さないと起動しないPCの再設定方法について


1. PCにキーボードをつないでDeleteキーを押しながら電源を入れると下の画面になります。(撮影又はプリントコーナ)




2. →を4回押してタブをMainからExitに移動してください。




3. ↓を3回押して、Load Optimal Defaultsを選びます。




4. Enterキーを押すと下記の表示がでます。もう一度Enterキーを押してください。



5. 1つ前の画面に戻ります。



6. Enterキーを押すと下記の表示がでます。もう一度Enterキーを押してください。



7. PCが再起動しますので、キーボードを外して動作確認をお願いします。この設定でも朝一起動しない場合はPCの先出交換をお勧めします。適用機種:A047~A053